

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DY 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:

No. C-21288-2022



2. Fecha 25 de agosto de 2022

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:	MINERA PANAMA, S.A.
4. Tipo de Producto:	Basura industrial (sólidos y líquidos)
5. Dirección del Generador	Donoso Colon, Entrando por Penonomé
6. Personal de Contacto o Responsable	Ing. Derek Naughton
7. Teléfonos y Fax	6814-4368
8. E-mail	

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:	Williams Grant
13. Encargado de Operación de Triturador e Incineración	Luis Fuentes
14. Transportista	STI

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto	Basura industrial (sólidos y líquidos)
16. Cantidad de Desechos Tratados	• 49 IBC full of used oil (hydrocarbon) • 326 IBC full of Material contaminated with hydrocarbon • 28 -IBC full of metallurgic laboratory waste • 14 IBCfull of clinic or bio hazardous waste • 54,000 Gallons of used oil • 17 IBC full of paint cans and painting materials • 2 Container (40 Foot) full of grinding media bags • 8 Container (40 Foot) full of reagent bags • 32,000 gallons Grease from camps kitchens • 43 one cubic meter of dry sludge bag

17. Fecha de Entrada a la Planta	26 de julio de 2022
18. Fecha de tratamiento	25 de agosto de 2022
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Características Físicas	Sólido
22. Ubicación Del Desecho.	área del B-60 / área de Reactivo / área de Botija
23. Operaciones de Eliminación	Tratamiento y disposición final

Sobre la eliminación de basura industrial (sólidos y líquidos) para descartar que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A.

Primero procedió a verificar los desechos descargados los desechos entregados, luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final. Los desechos solidos se acondicionaron para su incineración. Los desechos líquidos se mezclaron con aserrín para su posterior incineración.

Observación Adicional:. Las cenizas y desechos de escorias generadas se dispusieron el relleno sanitario.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción...

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre	Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha	25 de agosto de 2022
26. Firma y Sello de Destrucción	